



AVSTANDER


Avstand mellom ramme og sluttstykke kan ikke være større den 3 mm.



Ramme skal dekke karm med 8 mm overlegg.




Avstand mellom 2 ramms dør kan ikke være større den 8 mm.




Illustrasjon til montering av vinduer og dører.

Plassering av kiler under karm.



Kontroller med lodd og vater, sjekk diagonal.






* Plassering av kiler og monteringsankere er ekstremt viktig for god funksjonalitet av vindu eller dør.

OBS! Ny type monteringsanker.
For å feste monteringsankere til karm vried dem 90 grader.




* plassering av monteringsankere




* husk å skru av transport list under vindu

* husk at dreneringshull og dreneringskapper skal være nede på utsiden



Bruks og monteringsanvisning av vinduer og dører i PCV

* OBS for ...




* bruksanvisning

Håndtak- / rammestilling	Beskrivelse
	- låst stilling
	- rømming / vask stilling
	- micro-ventilasjon stilling
	- ventilasjon stilling


- håndtak med knapp

- håndtak med nøkkel


Justering av nedre synlig hengsle med unbrakonøkkel 4 mm og torksnoekkel 15.
mot side / mot høyde / press mot pakning




Justering av nedre skjult hengsle med unbrakonøkkel 4 mm og torksnoekkel 15.
mot side / mot høyde / press mot pakning




Justering av øvre synlig hengsle med unbrakonøkkel 4 mm.
mot side / press mot pakning




Justering av øvre skjult hengsle med unbrakonøkkel 4 mm og torksnoekkel 15.
mot side / press mot pakning



Justering av nedre synlig bunnhengsle med unbrakonøkkel 4 mm.
mot side / mot høyde / press mot pakning



Justering av press mot pakning
torksnoekkel 15



Punkter som trenger smøring
og vedlikehold.

